



NS100U3 固件分位更新：


1. 打开“工具”文件夹，运行“FwUpdateTool_v1_19_16_31.exe”刷新工具；




2. 确认有识别到主控芯片“JMS577/8 Series”，再进行下一步；（否则表示识别有问题，或未选定正确的 USB DISK，通过下拉框重新选择；）
3. 点击“Load File”加载 bin 固件；




4. 选定 bin 文件，然后点击“Open / 打开”；



5. 最后，点击 “Run” 执行固件更新；



6. 提示固件更新成功，关闭电源重启！



谢谢！